Zápis z jednání s Ing Jiřím Šťastným, kastelánem na Hradu Vranově na Malé Skále dne 4.4.2024

Krov

Srovnání situace krovu na podzim 2023 a jaro 2024

Pro uvažovaný záměr oprav fasády kaple na Pantheonu byl provedena v srpnu 2023 prohlídka stavu dešťových svodů, kdy při návštěvě krovu byla zjištěna přítomnost dřevokazného hmyzu - patrně tesaříka. Zároveň byla na místě konstatována přítomnost netopýra .Nyní je nadále tesařík viz DSC 9436 a DSC 9432 , netopýr není , viz foto pro porovnání DSC 09433 a DSC 9424 a 17-29-37.jpg ze dne 31.7.2023.

Proto nyní jako okamžité opatření navrhujeme uzavřít vhodným způsobem (pletivo s drobným okem) a zamezit další zakládání dřeva krovu. Netopýři mají v okolí množství jiných letních "nocovišť", tímto nebudou nijak omezeni. Návrh sanace nebo vhodného dalšího zásahu není urgentní.

Terasa

Dusaný povrch vyhlídkové terasy kaple je relativně hutný , pročež drží vodu, která v zimě působí rozpínavé pohyby, vedoucí k trhání zdiva DSC 9407, DSC 9410. Po diskuzi s kastelánem navrhujeme její odvodnění třemi svislými šachticemi v zásypu s následnou výplní hrubým granulátem spolu se třemi drenážními otvory skrze zdivo. Popraskané spáry nově po vysekání přespárovat, zdivo z věší strany vyvázat napříč puklinám ve spáře nekorodující výztuží.

Opěrná stěna v síni tří císařů

Lomená opěrná stěna viz snímky DSC 9440 A DSC 9441 je na prvním z nich relativně zachovalém stavu, je však třeba ji vyspárovat a vyvázat ji, aby nadále nepokračovalo její vybočování , avšak část na druhém snímku je nezbytné nově přeskládat, neboť je již staticky neurčitá .

Schodiště na Malou vyhlídku nad Dubem

Zatáčka schodiště nad dubem, do něj je rovněž kotveno zábradlí DSC 9443 se postupně sváží do obou stran se svahu dolů. Kotvení je již není bezpečně pevné. Tuto partii je třeba přeskládat, zábradlí ukotvit pevně do podloží, zamezit dalšímu sesouvání schodnic. Zásah s si vynutí i úpravu a upevnění několika stupňů nad ním viz DSC 9444

Šikmá plocha vedle tunelu

Plocha sestupu k tunelu k vyhlídce Ivy Kovářové DSC 9447 postrádá stupně bezpečně pochozí za deštivého počasí, proto navrhujeme doplnit dva stupně, a plochu upravit pro zabezpečení pohybu.

Oproti tomu prostor zemního tělesa naproti DSC 9448, nesoucí cestičku, je trvale poškozován jak erozí, tak nevhodným pohybem návštěvníků překonávajících zábradlí a zkracujících si tak cestu. Zde je potřeba nově vystavět opěrnou zídku bránící oběma jevům.

Práce na schodišti na malou vyhlídku mohou být zahájeny v co nejkratší době, se záměrem nezbytné omezení provozu realizovat mimo hlavní návštěvnickou sezónu.

Zapsáno v Praze , dne 5.4.2024
Josef Jiroušek









